

# PROGRAMME FORMATION SSIAP 2

PARTICIPANTS : 4-12 maximum

## CHEF D'ÉQUIPE DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D'ASSISTANCE À PERSONNES



### PUBLIC CONCERNÉ

Personnes désirant exercer le métier de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes au sein d'un établissement recevant du public (ERP) ou d'un immeuble de grande hauteur (IGH)



### PRÉREQUIS À LA FORMATION

- Être titulaire du SSIAP1
- Attestation employeur justifiant d'une activité d'agent de sécurité incendie d'au moins 1607 heures durant les 24 derniers mois
- Être titulaire de l'une des attestations de secourisme suivantes :
  - ✓ AFPS ou PSC1 de moins de 2 ans
  - ✓ SST ou PSE1 en cours de validité
- Aptitude médicale de - 3 mois conformément à l'annexe VII de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié



### DÉLAI D'ACCÈS

Sous condition de la possession de l'ensemble des prérequis  
En fonction des places vacantes sur la session  
8 jours minimum



### DURÉE

75 heures réparties sur 2 semaines consécutives et 1 demi-journée d'examen

## OBJECTIFS

### Être capable de :

- Connaître les outils de management et de gestion d'une équipe
- Maintenir et contrôler les acquis des agents de sécurité incendie
- Former les autres personnels
- Délivrer les permis de feu
- Lire et manipuler les systèmes de sécurité incendie
- Gérer le poste central de sécurité en situation de crise
- Prendre des décisions adaptées
- Mettre en œuvre les consignes
- Assister le commandant des opérations de secours
- Rendre compte et informer la hiérarchie

## CONTENU

- Rôle et missions du chef d'équipe
- Manipulation des systèmes de sécurité incendie
- Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie
- Rôles du chef de PC en situation de crise
- Examen



SAS Capital : 42 000 € - SIREN 490 021 565 000 - RCS Clermont-Fd **Siège social** - 20 avenue de l'Agriculture - 63000 CLERMONT-FD  
DAF 83 63 03808 63 - Code APE : 8559A Tel : 04 73 39 72 16 - Mail : contact@previs.fr  
N° d'agrément CQP APS Clermont-Fd - 63 08 12 03 01/Vénissieux 69 19 11 15 01  
N° d'autorisation CNAPS Clermont Fd : FOR-063-2022-01-23-20170588200/Vénissieux FOR-069-2025-01-1420200716997  
N° d'agrément : SSIAP : 6308 - N° d'habilitation SST n°835000/2016/SST-01/O/02

# PROGRAMME FORMATION SSIAP 2

**CHEF D'EQUIPE DES SERVICES DE SÉCURITÉ  
INCENDIE ET D'ASSISTANCE À PERSONNES**

PARTICIPANTS : 4-12 maximum

## MOYENS PEDAGOGIQUES

- Formation en présentiel uniquement
- Cours théoriques avec appui audiovisuel,
- Mise en situation avec PC sécurité, simulateurs SSI, radios
- Simulation de gestion d'un poste de sécurité en situation de crise
- Réalisation d'une fiche et d'une séance de formation

## VÉRIFICATION DES ACQUIS EN COURS DE FORMATION

Fiche d'évaluation théorique

Fiche d'évaluation pratique : évaluation sur chaque contexte professionnel

**TYPE DE  
VALIDATION**

**Diplôme de Chef d'équipe des Services de Sécurité Incendie et  
d'Assistance à Personne**

**Personnes après validation des épreuves de l'examen**

## TARIF

Tarif par stagiaire : 1075 euros HT

Tarif de groupe : nous consulter

## ACCESSIBILITE

PREVIS s'engage à respecter les dispositions en matière d'accessibilité des personnes en situation de handicap des ERP de type R au siège de son établissement – Dans notre établissement secondaire notre équipe vous accompagne au mieux pour vous permettre d'accéder à la formation dans les meilleures conditions.

Référent handicap : Mme Aurélie Fournier

## RESPONSABLE

Responsable pédagogique : Quentin Le Boulaire

## CERTIFICATION

Certificateur : Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer

Enregistrée auprès de France compétence sous le numéro RS5642



**SAS** Capital : 42 000 € - SIREN 490 021 565 000 - RCS Clermont-Fd **Siège social** - 20 avenue de l'Agriculture - 63000 CLERMONT-FD  
DAF 83 63 03808 63 - Code APE : 8559A Tel : 04 73 39 72 16 - Mail : contact@previs.fr  
N° d'agrément CQP APS Clermont-Fd - 63 08 12 03 01/Vénissieux 69 19 11 15 01  
N° d'autorisation CNAPS Clermont Fd : FOR-063-2022-01-23-20170588200/Vénissieux FOR-069-2025-01-1420200716997  
N° d'agrément : SSIAP : 6308 - N° d'habilitation SST n°835000/2016/SST-01/O/02